

В.П. Блохину

Адрес: 662970 г., Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск
Ул. Восточная, 45 «а»
Тел. 8(3919) 72-46-22
E-mail: dou59@cdo.atomlink.ru
ОГРН 1042401223480
ИНН/КПП 2452028870/245201001

№ _____

Уважаемый Владимир Петрович!

В ходе выездной (плановой) проверки деятельности МБДОУ № 59 "Солнечный" Межрегиональным управлением №51 ФМБА России были выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

Нарушение	Объяснение
1. п.2.8.1 уровни искусственной освещенности в помещениях ниже нормируемых значений, коэффициент пульсации искусственной освещенности выше нормативных величин.	В МБДОУ №59 «Солнечный» естественное и искусственное освещение. Количество светильников в групповых помещениях и в спальнях соответствуют проектам зданий, разработанным на стадии проектирования зданий, в соответствии с нормативными документами по строительному проектированию. Обслуживающая организация производила замены люминесцентных ламп по мере перегорания, в некоторых светильниках, из-за длительной эксплуатации, перегорели дроссельные устройства, что привело к невозможности замене ламп. Замена светильников проводилась по мере финансирования. Ежегодно осуществляется замена светильников в групповых помещениях. На сегодняшний день достигнута договоренность с обслуживающей организацией о замене люминесцентных ламп в пищеблоках и медицинских кабинетах на светодиодные (меняя схемы светильников).
2. п. 2.4.9 мебель (шкафы для хранения уборочного инвентаря, шкафы и полки для просушивания и хранения чистой посуды) имеют дефекты и повреждения покрасочного покрытия	Мебель (шкафы для хранения уборочного инвентаря, шкафы и полки для просушивания и хранения чистой посуды) имеют дефекты и повреждения покрасочного покрытия из-за длительной эксплуатации и ежедневного воздействия с водой и растворами. Ежегодно к началу учебного года мебель подкрашивается и восстанавливается. На сегодняшний день полки для просушивания и хранения чистой посуды проклеены пластиковыми уголками.
3. п. 2.5.2 пол с дефектами и повреждениями (в спальне группы 17 линолиум не плотно прилегает к стенам и местами рваный, в туалетной группы 22 отсутствует керамическая плитка в количестве 2 штук)	В спальне группы 17 замена линолеума планируется в 2022 году. В туалетной группы 22 керамическое покрытие восстановлено.

4. п. 2.5.3 в некоторых помещениях потолки и стены частично имеют дефекты и повреждения (отслоения покрасочного и штукатурных слоев, трещины)	К началу учебного года производятся текущий ремонт помещений. Все ремонтные работы производятся в летний период.
5. п. 3.1.7 в старших и подготовительных группах не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек (отсутствие дверей)	В туалетных группах 12,17,23 оборудованы отдельные кабинки без дверей. Планировка помещений не предусматривает открытие дверей на выход. Рассматривается возможность установки двойных распашных дверей.
6. п. 2.3.3 производство готового блюда осуществлялось не в соответствии с рецептурой и технологией приготовления, отраженной в технологической карте №1.1.1 и №11.12.1	В детском саду имеются все условия для правильной организации питания, при процессе приготовления используют технологические карты. Контроль проводит медицинская сестра диетическая. На сегодняшний день усилен контроль за полнотой вложения в блюда.

Заведующий МБДОУ №59 «Солнечный»

Е.В. Левченко